

Documentazione fotografica

Intervento n.1



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali




Figura 2. Vista sul fiume Nera e pianta oggetto di abbattimento. Nel sito è presente una scogliera sulla sponda in dx idraulica (*cono n.1*)



Figura 3. Vista sulla viabilità di cantiere adiacente al corso d'acqua (*cono n.2*)



Figura 4. Vista sulla pianta oggetto di potatura (*cono n.3*)

Intervento n.2



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali



Figura 2. Vista sulla branca caduta in alveo da rimuovere (*cono n.1*)



Figura 3. Vista sulla viabilità di cantiere esistente in dx idraulica (*cono n.2*)

Intervento n.3




Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali



Figura 2. Vista sul tratto a monte del ponte e salice oggetto di potatura (cono n.1)



Figura 3. Vista a valle del ponte e rami di salice oggetto di potatura (*cono n.2*)



Figura 4. Vista sulla viabilità di cantiere (*cono n.3*)



Figura 5. Vista dall'area attrezzata sul salice oggetto di potatura (*cono n.4*)



Figura 6. Vista su branche e rami pericolanti oggetto di potatura e rimozione (*cono n.5*)

Interventi n.4 e n.5



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali




Figura 2. Vista sulle alberatura in alveo da rimuovere (cono n.1)



Figura 3. Vista sulle piante morte cadute da rimuovere (cono n.2)



Figura 4. Vista sulla pianta caduta in alveo da rimuovere (*cono n.3*)




Figura 5. Vista sui tronchi in alveo e in ambito ripariale da rimuovere. A destra è visibile l'accesso al fiume in dx idrografica. (*cono n.4*)

Intervento n.6



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali




Figura 2. Vista sul materiale in alveo da rimuovere (*cono n.1*)




Figura 3. Vista sulla viabilità di cantiere in sx idraulica. (*cono n.2*)

Intervento n.7



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali




Figura 2. Vista sull'albero caduto in alveo da rimuovere (*cono n.1*)

Intervento n.8



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali




Figura 2. Crop dell'ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali



Figura 3. Vista dello sbarramento in alveo da rimuovere (*cono n.1*)



Figura 4. Vista sulla pianta pericolante da rimuovere (*cono n.2*)



Figura 5. Vista sulla viabilità di cantiere in sx idraulica (*cono n.3*)

Interventi n.9 e n.10



Figura 1. Ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali



Figura 2. Crop dell'ortofoto dell'area di intervento e posizione dei coni visuali



Figura 3. Vista sul materiale vegetale in alveo da rimuovere (*cono n.1*)



Figura 4. Vista sulla pianta di salice pericolante da rimuovere (*cono n.2*)



Figura 5. Vista sul limite di monte dell'area interessata alla costruzione della difesa spondale. La linea tratteggiata indica il limite oltre il quale non sarà rimossa vegetazione (*cono n.3*)




Figura 6. Vista sul limite di valle dell'area interessata alla costruzione della difesa spondale. La linea tratteggiata indica il limite oltre il quale non sarà rimossa vegetazione (*cono n.4*)



Figura 7. Vista sull'area di realizzazione della difesa spondale. Attualmente è presente una gabbionata parzialmente ammalorata. (cono n.5)



Figura 8. Vista sul sito di realizzazione delle fondazioni della nuova scogliera. Il materiale presente sarà movimentato e compattato per l'alloggio delle fondazioni della nuova difesa spondale (cono n.6)