



PORCLAIÀ scala 1 : 100  
nulla osta per esecuzione lavori edili  
pratica 109/67 del 28/05/1967



STRUTTURE REALIZZATE IN Pianta



CAPANNA scala 1 : 100  
nulla osta per esecuzione lavori edili  
pratica 136/65 del 27/12/1965

